



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O S I C E

Odbor životního prostředí,
Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice
Pracoviště odboru: Žerotínovo náměstí 1



MR-S 9981/13-OZP/5

V Říčanech dne 27.02.2014

PROTOKOL O PROVEDENÍ VODOPRÁVNÍHO DOZORU podle ustanovení § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon")

Místo kontroly: pozemek parc. č. 1207 - k.ú. Říčany u Brna
(výúst' do odvodňovacího zařízení)

Dne: 27.02.2014, 09:30 hod.

Počasí: jasno, 7°C

Přítomni: Bc. Ing. Leoš Horák, odborný referent OŽP MěÚ Rosice
(číslo služebního průkazu 142)

I. PŘEDMĚT KONTROLY

Předmětem vodoprávního dozoru bylo prošetření podnětu p. Jaromíra Ambrose mpř. MRS, o.s. MO Rosice ze dne 13.1.2014, zda nedochází k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v místě vyústění dešťové kanalizace do odvodňovacího zařízení a následně do Říčanského potoka na p.č. 1207 v k.ú. Říčany u Brna a 479 v k.ú. Ostrovačice.

II. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

Obhlídkou dané lokality bylo zjištěno, že v místě vyústění dešťové kanalizace vytéká malé množství vody, která nevykazuje žádné známky znečištění (čirá, bez zápachu) foto 1. Níže po spádnicí byla v odvodňovacím kanálu zjištěna místa, kde se voda zdržuje a nelze vyloučit, že dochází částečně k jejímu přirozenému zahňívání (hnědé až černé zbarvení) foto 5,6. Stopy fekálního či komunálního znečištění nebyly pozorovány a to ani v místě nátoky do Říčanského potoka.

Nad výústí byly zjištěny revizní šachty dešťové kanalizace směřující k sousednímu zemědělskému areálu GenAgro. Ani v nich nebyly zjištěny žádné známky znečištění. foto7

V rámci prevence byl po ukončení šetření upozorněn telefonicky zástupce společnosti GenAgro - p. Kvarda na povinnosti týkající se udržování dešťové kanalizace v řádném stavu a zabezpečení úniku závazných látek z areálu. Vodoprávnímu úřadu bylo sděleno, že jímky v areálu jsou řádně a včas vyváženy, zpevněné plochy z nichž jsou vpusti zaústěny přímo do DK jsou s maximální možnou péčí udržovány v čistém stavu.

V průběhu ohledání byla pořízena fotodokumentace, která je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Podpis pracovníka provádějící vodoprávní dozor:

Protokol zapsal: Bc. Ing. Leoš Horák,

přílohy: fotodokumentace, situační náčrt



foto1



foto2



foto3



foto4




foto5



foto6



foto7



Ričany

1217/1

1231/1

1232

1217/5

1246/15

1242/40 1246/8

1243/5

1243/4

1244/5

1242/42

1242/32

1244/2

1242/44

1242/59

1242/81

1242/56

1242/65

1242/101

1242/46

1242/69

1242/103

1242/50

1242/64

1242/102

1242/51

1242/65

1242/101

1242/53

1242/67

1242/101

1242/54

1242/68

1242/101

1242/55

1242/69

1242/101

1242/56

1242/70

1242/101

1242/57

1242/71

1242/101

1242/58

1242/72

1242/101

1242/59

1242/73

1242/101

1242/60

1242/74

1242/101

1242/61

1242/75

1242/101

1242/62

1242/76

1242/101

1242/63

1242/77

1242/101

1242/64

1242/78

1242/101

1242/65

1242/79

1242/101

1242/66

1242/80

1242/101

1242/67

1242/81

1242/101

1242/68

1242/82

1242/101

1242/69

1242/83

1242/101

1242/70

1242/84

1242/101

1242/71

1242/85

1242/101

1242/72

1242/86

1242/101

1242/73

1242/87

1242/101

1242/74

1242/88

1242/101

1242/75

1242/89

1242/101

1242/76

1242/90

1242/101

1242/77

1242/91

1242/101

1242/78

1242/92

1242/101

1242/79

1242/93

1242/101

1242/80

1242/94

1242/101

1242/81

1242/95

1242/101

1242/82

1242/96

1242/101

1242/83

1242/97

1242/101

1242/84

1242/98

1242/101

1242/85

1242/99

1242/101

1242/86

1242/100

1242/101

1242/87

1242/101

1242/101

1242/88

1242/101

1242/101

1242/89

1242/101

1242/101

1242/90

1242/101

1242/101

1242/91

1242/101

1242/101

1242/92

1242/101

1242/101

1242/93

1242/101

1242/101

1242/94

1242/101

1242/101

1242/95

1242/101

1242/101

1242/96

1242/101

1242/101

1242/97

1242/101

1242/101

1242/98

1242/101

1242/101

1242/99

1242/101

1242/101

1242/100

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101

1242/101